

TT 1933-S

Multitouch-Bedienpanel

Erstellungsdatum: 16.03.2017 Versionsdatum: 13.03.2024 Artikelnummer: 01-270-1933-SD

Herausgeber: SIGMATEK GmbH & Co KG A-5112 Lamprechtshausen

Tel.: 06274/4321 Fax: 06274/4321-18 Email: office@sigmatek.at WWW.SIGMATEK-AUTOMATION.COM

> Copyright © 2017 SIGMATEK GmbH & Co KG

Originalsprache

Alle Rechte vorbehalten. Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form (Druck, Fotokopie, Mikrofilm oder in einem anderen Verfahren) ohne ausdrückliche Genehmigung reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.

Inhaltliche Änderungen behalten wir uns ohne Ankündigung vor. Die SIGMATEK GmbH & Co KG haftet nicht für technische oder drucktechnische Fehler in diesem Handbuch und übernimmt keine Haftung für Schäden, die auf die Nutzung dieses Handbuches zurückzuführen sind.



Multitouch-Bedienpanel

TT 1933-S

Das TT 1933-S ist ein intelligentes Terminal zur Programmierung und Visualisierung von automatisierten Prozessen. Die Prozessdiagnose sowie die Bedienung und Beobachtung von automatisierten Abläufen werden durch dieses Terminal vereinfacht.

Ein projiziert kapazitiver Touchscreen dient zur Eingabe von Prozessdaten und Parametern. Die Ausgabe erfolgt auf einem 18,5" WXGA TFT-Farbdisplay.

Über den LSE-Maskeneditor lassen sich Grafiken auf dem PC erstellen und auf dem Terminal speichern und ausgeben.

Die vorhandenen Schnittstellen können zur Weiterleitung von Prozessdaten oder zur Konfiguration des Terminals verwendet werden. Auf dem internen Flash-Speicher werden Betriebssystem, Anwendung und Anwendungsdaten gespeichert.





Inhaltsverzeichnis

1	Technische Daten		4
	1.1	Leistungsdaten	4
	1.2	Elektrische Anforderungen	5
	1.3	Terminal	5
	1.4	Umgebungsbedingungen	5
	1.5	Display 18,5" WXGA	6
	1.6	Bedieneinheit	7
	1.7	Sonstiges	9
2	Mech	nanische Abmessungen	10
	2.1	Tragarmmontage	11
3	Ansc	hlussbelegung	12
	3.1	Front	12
	3.2	Intern	13
	3.3	Zu verwendende Steckverbinder	17
4	Kühlı	ung	18
5	Monta	agevorschriften	18
6	Verdr	rahtungshinweise	18
	6.1	Erdung	18
	6.2	Schirmung	19
	6.3	ESD-Schutz	19



	6.4	USB-Schnittstellen	19
7	Einsch	naltverhalten	20
8	Status	- und Fehlermeldungen	21
9	Reinig	ung des Touchscreens	29
10	Displa	ytausch	30
	10.1	Demontage	30
	10.2	Montage	32
11	Entso	rgung	33



1 Technische Daten

1.1 Leistungsdaten

Prozessor	EDGE2-Technology
Prozessorkerne	21)
Interner Cache	32 kByte L1 Instruction Cache
	32 kByte L1 Data Cache
	512 kByte L2 Cache
Interner Programm- und Datenspeicher (DDR3 RAM)	512 MByte
Interner remanenter Datenspeicher	512 kByte MRAM
Internes Speichergerät	4 GB microSD Karte (3D-TLC pSLC Technologie) ²⁾
Interne E/A	nein
Schnittstellen	2x USB-Host 2.0, Typ A, Frontseitig
	1x USB-Host 2.0, Typ A, Rückseitig
	1x Ethernet 100 Mbit (RJ45)
	1x Ethernet 1000 Mbit (RJ45)
Interne Schnittstellen und Geräte	1x TFT LCD-Farbdisplay
	1x USB (Touch-Anschluss)
Display	18,5" TFT-Farbdisplay
Auflösung	1366 x 768 Pixel
Bedienfeld	Touchscreen (projiziert kapazitiv)
Signalgeber	nein
Status-LEDs	nein
Echtzeituhr	nein
Kühlung	passiv (lüfterlos)

¹⁾ Achtung: Bei der Programmierung (mit LASAL) auf Multicore-CPUs muss auf Threadsicherheit besonderes Augenmerk gelegt werden!

Seite 4 13.03.2024

²⁾ Die 4 GByte microSD Karte wird auf 1 GByte formatiert um die Lebensdauer einer Standard SLC Karte zu erreichen. Eine Formatierungsänderung auf die vollen 4 GByte ist nicht gestattet und hat eine massive Reduzierung der Lebensdauer der microSD Karte zur Folge.



1.2 Elektrische Anforderungen

Versorgungsspannung	typisch +24 V DC (+18-30 V DC)	
Stromaufnahme Versorgungs- spannung bei +24 V	typisch 650 mA (ohne Anschluss externer Geräte)	maximal 850 mA (mit Anschluss externer Geräte)
Einschaltstrom	maximal 30 A für 35 μs	
UL-Standard	für UL ¹⁾ : muss mit SELV / PELV und Limited Energy versorgt werden; digitale Ausgänge ebenfalls mit SELV / Limited Energy	

¹⁾ In den USA in Übereinstimmung mit Class 2 UL 1310 oder UL 61010-1, dritte Ausgabe, Kapitel 9.4 oder LPS-Netzteil (limited power supply) gemäß UL 60950-1 oder mit begrenzter Energie gemäß UL 1585

1.3 Terminal

Abmessungen	471,6 x 344,5 x 44 mm (B x H x T)
Material	Rahmen und Front: Aluminium/Glas Rückseite: Stahlblech mit ESD-Lack
Gewicht	typisch 5 kg

1.4 Umgebungsbedingungen

Lagertemperatur	-10 +60 °C	
Umgebungstemperatur	0 +	45 °C
Luftfeuchtigkeit	10-95 %, nicht kondensierend	
Betriebsbedingungen	Verschmutzungsgrad 2 Nur im Innenbereich Höhe bis zu 2000 m	
EMV-Störfestigkeit	nach EN 61000-6-2 (Industriebereich)	
EMV-Störaussendung	nach EN 61000-6-4 (Industriebereich)	
Vibrationsfestigkeit	EN60068-2-6	2-9 Hz: Amplitude 3,5 mm 9-200 Hz: 1 g (10 m/s²)
Schockfestigkeit	EN60068-2-27	15 g (150 m/s²) Dauer 11 ms, 18 Schocks
	VESA100-Tragarmmontage: IP54	
Schutzart	VESA75-Tragarmmontage: IP54, wobei die VESA100-Montagelöcher mi Schrauben verschlossen werden müssen (bereits enthalten)	
	EN 60529 Schutzarten durch Gehäuse	Front: IP54 (nicht UL-gelistet) Rückwand: IP54 (nicht UL-gelistet)



1.5 Display 18,5" WXGA

Тур	18,5" TFT-LCD-Farbdisplay
Auflösung	WXGA 1366 x 768 Pixel
Farbtiefe	16,7M (6-Bit RGB + Hi_FRC)
LCD-Modus	normally black (1)
LCD-Polarisator	transmissive (2)
Pixelgröße	0,1 (H) x 0,3 (V) mm
Aktive Fläche	409,8 x 230,4 mm
Hintergrundbeleuchtung	LED
Kontrast	typisch 1000:1
Helligkeit	typisch 250 cd/m ²
Typ. Blickwinkel CR = 10	links, rechts, unten, oben 89°
Lebensdauer	bei Einhaltung der Umgebungsbedingungen sinkt die Helligkeit des Dis- plays nach 30.000 Betriebsstunden auf 50 % der ursprünglichen Helligkeit ab

⁽¹⁾ Liegen keine Displaydaten an, bleibt das Display bei eingeschalteter Hintergrundbeleuchtung schwarz.

Aufgrund des Fertigungsprozesses von Displays können fehlerhafte Pixel nicht komplett ausgeschlossen werden!

Seite 6 13.03.2024

⁽²⁾ Displaytechnologie, bei der eine Displayhintergrundbeleuchtung verwendet wird.



1.6 Bedieneinheit

Touchpanel	projiziert kapazitives Glas-Touch Panel
Sensortyp	Film-Glas
Reinigung siehe Kapitel Reinigung des Touchscreens	


Im TT 1933-S ist ein projiziert kapazitiver Touch verbaut, mit welchem sich 10-Fingereingaben, Zoom- und Gestenfunktionen realisieren lassen. Die Eingabe ist mit dem Finger, projiziert kapazitiven Touchstiften und mit dünnen Handschuhen möglich. Das Gerät muss immer geerdet sein, damit der Touch stabil funktioniert. Weiters kann es vorkommen, dass der Touch noch speziell an die jeweiligen Umgebungsbedingungen angepasst werden muss.

Die Touch-Kalibrierdaten werden im TT 1933-S gespeichert. Nach dem Tausch der microSD Karte muss der Touch neu kalibriert werden.



Benötigter Abstand von Bedienelementen für Multitouchanwendungen:

Um eine reibungslose Bedienung mit einer Multitouchanwendung zu gewährleisten, müssen Buttons und Steuerelemente, die gleichzeitig bedient werden können, den unten angegebenen Mindestabstand einhalten (ausgehend vom voraussichtlichen Touchpunkt).



Die Größe der Buttons und Bedienelemente wirkt sich direkt auf die Bedienbarkeit der Anwendung aus. Es sollten daher kleine Bedienelemente vermieden werden.

Seite 8 13.03.2024





1.7 Sonstiges

Artikelnummer	01-270-1933-S
Betriebssystem	Salamander
Normung	nach UL designed



2 Mechanische Abmessungen






Seite 10 13.03.2024



2.1 Tragarmmontage



- IP54 nur mit VESA100-Tragarmmontage, deren Anbindung auch IP54 entspricht.
- IP54 mit VESA75 kann nur erreicht werden, wenn die VESA100 Montagelöcher abgedeckt oder verschraubt werden (bereits ab Werk verschraubt)
- VESA75 & VESA100 mit M5 Gewinde
- maximale Einschraubtiefe 10 mm, bezogen auf die Gehäuseoberfläche



3 Anschlussbelegung

3.1 Front



X6, X7: USB Typ A 2.0



Pin	Funktion
1	VCC
2	D0-
3	D0+
4	GND


Seite 12 13.03.2024




3.2 Intern


Um an die Schnittstellen zu gelangen, muss der mit sechs Senkkopfschrauben (TX10) befestigte Revisionsdeckel entfernt werden. Hierzu werden die sechs Schrauben entfernt und der Deckel vorsichtig angehoben.

Der Deckel ist über ein Erdungskabel mit dem Gehäuse verbunden. Dieses kann, wenn nötig, abgesteckt werden. Das Kabel muss aber beim Montieren des Deckels wieder angesteckt werden.






Die Kabelbinder dienen zur Zugentlastung. Zusätzlich kann hier der Schirm der einzelnen Kabel aufgelegt werden.



Seite 14 13.03.2024






X1: Versorgung (3-pol. Phoenix RM 3,5)



Pin	Funktion
1	+24 V DC
2	GND
3	GND



X2: Ethernet 10/100 (RJ45)



Pin	Funktion
1	Tx+
2	Tx-
3	Rx+
4	n.c.
5	n.c.
6	Rx-
7	n.c.
8	n.c.

n.c. = nicht verwenden



X3: Ethernet 10/100/1000 (RJ45)




Pin	Funktion	
1	DA+	
2	DA-	
3	DB+	
4	DC+	
5	DC+ DC- DB- DD+	
6	DB-	
7	DD+	
8	DD-	

Wir weisen darauf hin, dass es zu Problemen kommen kann, wenn eine Steuerung mit einem IP-Netzwerk verbunden wird, in dem sich Geräte befinden, die nicht mit einem SIGMATEK-Betriebssystem laufen. Bei solchen Geräten kann es passieren, dass Ethernet-Pakete mit einer so hohen Frequenz an die Steuerung geschickt werden (z.B. Broadcasts), dass es in der Steuerung aufgrund der hohen Interrupt-Belastung zu einem Realtime Runtime Error oder Runtime Error kommt. Mit einem entsprechend konfigurierten Paketfilter (Firewall oder Router) ist es jedoch möglich, ein Netzwerk mit SIGMATEK-Hardware und ein fremdes Netzwerk miteinander zu verbinden, ohne dass die oben beschriebenen Probleme auftreten.

Nur für die Verwendung in lokalen Netzwerken geeignet, nicht in Telekommunikationskreisen.

X4: microSD Karte



Pin	Funktion	
1	DAT2	
2	CD/DAT3	
3	CMD	
4	+3V3	
5	CLK	
6	GND	
7	DAT0	
8	DAT1	

Es wird empfohlen, nur die von SIGMATEK freigegebenen Speichermedien (CompactFlash Karten, microSD Karten etc.) zu verwenden.

Bestellnummer für 4 GByte EDGE2 microSD Karte: 12-630-105

Die Anzahl der Lese- und Schreibzugriffe haben maßgeblichen Einfluss auf die Lebensdauer der Speichermedien.

Seite 16 13,03,2024



X5: USB Typ A 2.0



Pin	Funktion
1	VCC
2	D0-
3	D0+
4	GND

3.3 Zu verwendende Steckverbinder

X1: 3-poliger Phoenix Contact-Stecker mit Federzugklemme FK-MCP 1,5/ 3-ST-

3,5 (im Lieferumfang enthalten)

X2, X3: 8-poliger RJ45 (nicht im Lieferumfang erhältlich)

X4: microSD Karte 4 GByte EDGE2 (im Lieferumfang enthalten)

X5, X6, X7: USB 2.0 (Typ A) (nicht im Lieferumfang enthalten)



4 Kühlung

Das Gerät ist für Konvektionskühlung konzipiert.


5 Montagevorschriften

Montage ist kundenspezifisch

6 Verdrahtungshinweise

6.1 Erdung

Das Terminal muss entweder großflächig durch die Montage am Schaltschrank/Tragarm oder am vorgesehenen Erdungsanschluss geerdet werden. Es ist wichtig, eine niederohmige Erdungsverbindung herzustellen, denn nur so kann die einwandfreie Funktion gewährleistet werden. Die Erdungsverbindung sollte mit maximalem Querschnitt erfolgen und eine möglichst große (elektrische) Oberfläche aufweisen.



Seite 18 13,03,2024



6.2 Schirmung

Für Ethernet ist ein CAT5-Kabel mit geschirmten RJ45-Steckverbindern zu verwenden. Der Schirm der CAT5-Kabel wird über den RJ45-Steckverbinder mit Erde verbunden. So können Störsignale nicht auf die Elektronik gelangen und die Funktion beeinträchtigen.

6.3 ESD-Schutz

Typischerweise sind USB-Geräte (Tastatur, Maus, ...) nicht mit geschirmten Leitungen verdrahtet. Bei ESD-Störungen werden diese Geräte gestört und sind unter Umständen nicht mehr funktionsfähig.

Bevor Geräte am Terminal an- oder abgesteckt werden, sollte ein Potentialausgleich auf die Erdung erfolgen (Schaltschrank oder Erdungsanschluss berühren). So können elektrostatische Ladungen (durch Kleidung, Schuhwerk) abgebaut werden.


6.4 USB-Schnittstellen

Das Terminal verfügt über USB-Host-Schnittstellen. Diese Schnittstelle kann in LASAL für verschiedenste USB-Geräte (Tastatur, Maus, Speichermedien, Hubs, ...) verwendet werden. Es können mehrere USB-Geräte mittels Hub angeschlossen werden, welche in LASAL voll funktionsfähig sind.

Es wird darauf hingewiesen, dass sich viele der auf dem Markt befindlichen USB-Geräte nicht an die USB-Spezifikation halten. Dies kann zu Fehlfunktionen am Gerät führen. Weiters ist es möglich, dass diese Geräte am USB-Port nicht erkannt werden oder nicht ordnungsgemäß funktionieren. Es wird daher empfohlen, jeden USB-Stick vor der eigentlichen Anwendung zu testen.



7 Einschaltverhalten



Seite 20 13.03.2024



8 Status- und Fehlermeldungen

Die Anzeige der Status- und Fehlermeldungen erfolgt im Statustest der LASAL Class-Software. Eine eventuelle POINTER- oder CHKSUM-Meldung wird am Bildschirm des Terminals angezeigt.

Nummer	Meldung	Bedeutung	Ursache/Abhilfe
00	RUN RAM	Das Anwenderprogramm wird momentan im RAM ausgeführt.	Info
		Das Display wird nicht beeinflusst.	
01	RUN ROM	Das Anwenderprogramm, das im Programmspeichermodul steht, wurde in den RAM geladen und wird momentan ausgeführt.	Info
		Das Display wird nicht beeinflusst.	
02	RUNTIME	Gesamtdauer aller zyklischer Objekte überschreitet maximale Zeit; Zeit kann durch 2 Systemvariablen konfiguriert werden:	Zyklischen Task der Applikation optimieren. Leistungsstärkere CPU verwenden.
		- Runtime: Verbleibende Restzeit	Vorwahlwert konfigurieren.
		- SWRuntime: Vorwahlwert für Runti- me-Zähler	
03	03 POINTER	Vor Ausführung des Anwenderpro- gramms wurden fehlerhafte Programm- zeiger festgestellt.	Mögliche Ursachen:
			Programmspeichermodul fehlt, ist nicht programmiert oder de- fekt.
			Programm im Anwenderpro- grammspeicher (RAM) ist nicht lauffähig.
			- Softwarefehler der das Anwenderprogramm überschreibt.
			Abhilfe:
			Programmspeichermodul neu programmieren, im Wiederho- lungsfall austauschen.
			- Programmfehler beheben.
04	CHKSUM	Vor Ausführung des Anwenderprogramms wurde eine falsche Prüfsumme (Checksum) festgestellt.	Ursachen/Abhilfe: s. POINTER



i e			
05	WATCHDOG	Das Programm wurde durch die Watch- doglogik abgebrochen.	Mögliche Ursachen:
		augustionioni	 Interrupts vom Anwenderpro- gramm längere Zeit gesperrt (Befehl STI vergessen).
			Fehlerhafte Programmierung eines Hardware-Interrupts.
			Befehle INB, OUTB, INW, OUTW falsch verwendet.
			- Prozessor defekt
			Abhilfe:
			- Programmfehler beheben
			- Zentraleinheit austauschen
06	GENERAL ERROR	Allgemeiner Fehler	Dieser Fehler tritt nur im Rahmen der Betriebssystementwicklung auf.
		Das Anhalten der Applikation über die Online Schnittstelle ist fehlgeschlagen.	
07	PROM DEFECT	Beim Programmieren des Programm-	Ursachen:
		speichermoduls ist ein Fehler aufgetreten.	Programmspeichermodul ist defekt
			- Anwenderprogramm ist zu groß
			- Programmspeichermodul fehlt
			Abhilfe:
			- Programmspeichermodul tau- schen
08	RESET	Die CPU hat den Befehl RESET erhalten und wartet auf weitere Befehle.	Info
		Das Anwenderprogramm wird nicht bearbeitet.	
09	WD DEFEKT	Die Hardwareüberwachungsschaltung (Watchdoglogik) ist defekt.	Abhilfe - CPU austauschen
		Die CPU überprüft nach dem Einschalten die Funktionen der Watchdoglogik. Tritt bei dieser Prüfung ein Fehler auf, läuft die CPU in einer gewollten Endlosschleife, aus der sie keine Befehle mehr annimmt.	- CFU austauschen
10	STOP	Die Programmausführung wurde vom Programmiersystem angehalten.	
11	PROG BUSY	Reserviert	
12	PROGRAM LENGTH	Reserviert	
13	PROG END	Das Programmieren eines Programm- speichermoduls wurde erfolgreich beendet.	Info

Seite 22 13.03.2024



l	ı	T	<u> </u>
14	PROG MEMO	Die CPU programmiert gerade das Info Programmspeichermodul.	
15	STOP BRKPT	Die CPU wurde durch einen Breakpoint im Programm angehalten.	Info
16	CPU STOP	Die CPU wurde durch die Programmier- Software angehalten.	Info
17	INT ERROR	Die CPU hat einen falschen Interrupt ausgeführt und das Anwenderprogramm abgebrochen, oder ist auf einen unbekannten Befehl während der Ausführung des Programms gestoßen. - Ein nicht existierender Betrieb systembefehl wurde verwend - Stackfehler (ungleiche Anzah von PUSH- und POP-Befehle - Das Anwenderprogramm wur durch einen Softwarefehler at gebrochen. Abhilfe:	
18	SINGLE STEP	Die CPU ist im SINGLE STEP-Mode und wartet auf weitere Befehle.	Info
19	READY	An die CPU wurde ein Modul bzw. Projekt gesendet und sie ist nun bereit zum Ausführen des Programms.	
20	LOAD	Die Programmbearbeitung ist angehalten und die CPU empfängt gerade ein Modul bzw. Projekt.	Info
21	UNZUL. MODUL	Die CPU hat ein Modul erhalten das nicht zum Projekt gehört.	Abhilfe: - Projekt neu kompilieren und ganzes Projekt übertragen
22	MEMORY FULL	Der Betriebssystemspeicher (Heap) ist zu klein. Beim Aufruf einer internen Funktion oder einer Schnittstellenfunkti- on aus der Anwendung konnte kein Speicher mehr reserviert werden.	Ursachen: - Es wird immer nur Speicher allokiert aber nie freigegeben Abhilfe - Speicher freigeben
23	NOT LINKED	Beim Starten der CPU wurde festge- stellt, dass ein Modul im Projekt fehlt, oder ein Modul nicht zum Projekt gehört.	Abhilfe: - Projekt neu kompilieren und ganzes Projekt übertragen
24	DIV BY 0	Bei einer Division ist ein Fehler aufgetreten.	Mögliche Ursachen: Division mit 0 Ergebnis der Division passt nicht in das Ergebnisregister. Abhilfe: Programmfehler beheben
25	DIAS ERROR	Beim Zugriff auf ein DIAS-Modul ist ein Fehler aufgetreten.	Hardwareproblem



26	WAIT	CPU ist beschäftigt.	
27	OP PROG	Betriebssystem wird neu programmiert.	Info
28	OP INSTALLED	Betriebssystem ist neu installiert.	Info
29	OS TOO LONG	Betriebssystem kann nicht übertragen werden; Speicher zu wenig.	Neustart, Meldung an SIGMATEK
30	NO OPERATING	Bootloadermeldung	Neustart, Meldung an SIGMATEK
	SYSTEM	Kein Betriebssystem im RAM gefunden.	
31	SEARCH FOR OS	Bootloader sucht Betriebssystem im RAM.	Neustart, Meldung an SIGMATEK
32	NO DEVICE	Reserviert	
33	UNUSED CODE	Reserviert	
34	MEM ERROR	Das eingespielte Betriebssystem ent-	Abhilfe:
		spricht nicht der Hardwarekonfiguration.	- Richtiges Betriebssystem ver- wenden
35	MAX IO	Reserviert	
36		LASAL-Modul oder Projekt konnte nicht	Abhilfe:
	ERROR	geladen werden.	Projekt neu kompilieren und ganzes Projekt übertragen
37	BOOTIMAGE FAILU- RE	Genereller Fehler beim Laden des Betriebssystems.	SIGMATEK kontaktieren
38	APPLMEM ERROR	Fehler bei der dynamischen Applikation-	Abhilfe:
		Speicher-Verwaltung (Anwender-Heap).	- Fehler bei den allokierten Spei- cherzugriffen beheben
39	OFFLINE	Dieser Fehler tritt in der Steuerung nicht auf.	Dieser Fehlercode wird im Pro- grammiersystem benutzt um anzuzeigen, dass keine Verbin- dung zur Steuerung besteht.
40	APPL LOAD	Reserviert	
41	APPL SAVE	Reserviert	
44	VARAN MANAGER	Im VARAN Manager wurde eine Fehler-	Abhilfe:
	ERROR	nummer hinterlegt und die Programmausführung angehalten.	- LogFile lesen
45	VARAN ERROR	Ein benötigter VARAN-Client wurde	Abhilfe:
		abgesteckt oder es trat ein Kommunikationsfehler mit einem VARAN-Client auf.	- LogFile lesen
			- Error Tree

Seite 24 13.03.2024



			T
46	APPL-LOAD-ERROR	Fehler beim Laden der Applikation.	Ursache:
			- Applikation wurde gelöscht.
			Abhilfe:
			 Applikation neu zur Steuerung übertragen.
47	APPL-SAVE-ERROR	Fehler beim Speichern der Applikation.	
50	ACCESS-	Lese-Schreibzugriff auf unerlaubtem	Abhilfe:
	EXCEPTION-ERROR	Speicherbereich, z.B. Schreiben auf NULL-Pointer.	- Applikationsfehler beheben
51	BOUND EXCEEDED	Exception-Fehler bei Zugriff auf Arrays.	Abhilfe:
		Speicherbereichsüberschreitung in Form eines Zugriffs auf ein ungültiges Element.	- Applikationsfehler beheben
52	PRIVILEDGED	Unerlaubter Befehl für aktuellen CPU-	Ursache:
	INSTRUCTION	Level, z.B. setzen der Segment- Register.	Programmcode der Applikation wurde von der Applikation über- schreiben.
			Abhilfe:
			- Applikationsfehler beheben
53	FLOATING POINT ERROR	Fehler während einer Gleitkomma- Operation.	
60	DIAS-RISC-ERROR	Error vom intelligenten DIAS-Master.	Neustart, Meldung an SIGMATEK
64	INTERNAL ERROR	Interner Fehler, alle Applikationen gestoppt.	Neustart, Meldung an SIGMATEK
65	FILE ERROR	Fehler während Dateioperation.	
66	DEBUG ASSERTION FAILED	Interner Fehler	Neustart, Meldung an SIGMATEK
67	REALTIME RUNTIME	Gesamtdauer aller Realtime-Objekte	Abhilfe:
		überschreitet maximale Zeit; Zeit kann nicht konfiguriert werden:	- Echtzeit Task der Applikation optimieren (RtWork).
		2 ms bei 386er CPUs	- Echtzeit Task Taktzeit aller
		1 ms bei restlichen CPUs	Objekte verlangsamen.
			- Applikationsfehler beheben.
			CPU ist im Realtime zu ausge- lastet => Leistungsstärkere CPU verwenden.
68	BACKGROUND RUN-	Gesamtdauer aller Background-Objekte	Abhilfe:
	TIME	überschreitet maximale Zeit; Zeit kann durch 2 Systemvariablen konfiguriert werden:	- Background Task der Applikation optimieren (Background)
		-BTRuntime: Verbleibende Restzeit	- Leistungsstärkere CPU verwen-
		-SWBTRuntime: Vorwahlwert für Runtime-Zähler	- SWBTRuntime richtig einstellen



i e	Ī		T
70	C-DIAS ERROR	Es ist ein Fehlerfall in Verbindung mit einem C-DIAS-Modul aufgetreten.	Ursache:
		einem C-DIAS-wodul adigetieten.	Die Ursache dieses Fehlers ist im Logfile dokumentiert
			Abhilfe:
			- Das kommt auf die Ursache an
72	S-DIAS ERROR	Es ist ein Fehlerfall in Verbindung mit	Mögliche Ursachen:
		einem S-DIAS-Modul aufgetreten.	reales Netzwerk stimmt nicht mit Projekt überein
			- S-DIAS Client ist defekt
			Abhilfe:
			- Logfile auswerten
75	SRAM ERROR	Es ist ein Fehler beim Initialisieren, Lesen oder Schreiben der SRAM-Daten	Mögliche Ursachen:
		aufgetreten	- SRAM falsch konfiguriert
			Batterie für die Versorgung des internen Programmspeichers ist leer
			Abhilfe:
			Logfile auswerten (Event00.log, Event19.log)
			- Konfiguration überprüfen
			Batterie für die Versorgung des internen Programmspeichers wechseln
95	USER DEFINED 0	Frei verwendbarer Code	
96	USER DEFINED 1	Frei verwendbarer Code	
97	USER DEFINED 2	Frei verwendbarer Code	
98	USER DEFINED 3	Frei verwendbarer Code	
99	USER DEFINED 4	Frei verwendbarer Code	
100	C_INIT	Start der Initialisierung, Konfiguration wird durchgeführt.	
101	C_RUNRAM	LASAL Projekt wurde erfolgreich vom RAM gestartet.	
102	C_RUNROM	LASAL Projekt wurde erfolgreich vom ROM gestartet.	
103	C_RUNTIME		
104	C_READY	Alles in Ordnung	
105	с_ок	Alles in Ordnung	

Seite 26 13.03.2024



106	C_UNKNOWN_CID	Unbekannte Klasse von einem stand- alone oder embedded Objekt; oder unbekannte Basis-Klasse.	
107	C_UNKNOWN_CONSTR	Betriebssystemklasse kann nicht erstellt werden, wahrscheinlich falsches Betriebssystem.	
108	C_UNKNOWN_OBJECT	Hinweis auf ein unbekanntes Objekt in einem Interpreter Programm; Erstellung von mehr als einem DCC080-Objekt;	
109	C_UNKNOWN_CHNL	Nummer des HW-Moduls größer als 60.	
110	C_WRONG_CONNECT	Keine Verbindung zu erforderlichen Kanälen.	
111	C_WRONG_ATTR	Falsche Server-Attribute.	
112	C_SYNTAX_ERROR	Kein spezifizierter Fehler, alle Teilprojekte neu kompilieren, alles übertragen.	
113	C_NO_FILE_OPEN	Versuchte eine unbekannte Tabelle zu öffnen.	
114	C_OUTOF_NEAR	Speicherzuteilung fehlgeschlagen.	
115	C_OUT OF_FAR	Speicherzuteilung fehlgeschlagen.	
116	C_INCOMAPTIBLE	Objekt mit gleichem Namen existiert bereits, hat aber eine andere Klasse.	
117	C_COMPATIBLE	Objekt mit demselben Namen und derselben Klasse existiert bereits, muss upgedated werden.	
224	LINKING	Applikation wird gelinkt.	
225	LINKING ERROR	Fehler beim Linken, Meldung im LASAL Status-Fenster.	
226	LINKING DONE	E Linken beendet	
230	OP BURN	Betriebssystem wird in den Flashspeicher gebrannt	
231	OP BURN FAIL	Fehler beim Brennen des Betriebssystems	
232	OP INSTALL	Betriebssystem wird installiert	
240	USV-WAIT	Versorgung wurde abgeschaltet, USV ist aktiv.	
		System wird heruntergefahren	
241	REBOOT	Betriebssystem wird neu gestartet.	
242	2 LSL SAVE		



243	LSL LOAD		
252	CONTINUE		
253	PRERUN	Applikation wird gestartet.	
254	PRERESET	Applikation wird beendet	
255	CONNECTION BREAK		

Seite 28 13.03.2024



9 Reinigung des Touchscreens

ACHTUNG!

Bevor die Reinigung des Touchscreens durchgeführt wird, zuerst das Terminal abschalten, um bei Berührung des Touchscreens nicht unbeabsichtigt Funktionen bzw.

Befehle auszulösen!

Der Touchscreen des Terminals darf nur mit einem feuchten, weichen Tuch gereinigt werden. Zum Befeuchten des Tuches Bildschirmreinigungsmittel, zum Beispiel einen antistatischen Schaumreiniger, Wasser mit Spülmittel oder Alkohol, verwenden. Das Reinigungsmittel zuerst auf das Tuch und nicht direkt auf das Terminal sprühen. Es soll vermieden werden, dass das Reinigungsmittel z.B. durch Lüftungsschlitze am Gehäuse des Terminals in die Elektronik gelangen kann!

Es dürfen keine ätzenden Reinigungsmittel, Chemikalien, Scheuermittel und keine harten Gegenstände verwendet werden, die den Touchscreen zerkratzen bzw. beschädigen könnten.

Sollte das Terminal mit giftigen, ätzenden Chemikalien verschmutzt sein, umgehend das Terminal vorsichtig reinigen um Verätzungen vorzubeugen!


Um eine optimale Bedienung des Terminals zu gewährleisten, soll der Touchscreen in regelmäßigen Abständen von Verschmutzungen gereinigt werden!

Um die Lebensdauer des Touchscreens möglichst groß zu halten, wird eine Bedienung mit dem Finger empfohlen.



10 Displaytausch

10.1 Demontage



Öffnen Sie die 8 Torx-Schrauben mittels TX10 Torx-Schraubendreher. Falls der Wechsel des Displays am Tragarm montiert erfolgt, ist darauf zu achten, dass die beiden oberen Torx-Schrauben als letztes geöffnet werden und das Display gerade nach vorne weggehoben wird.



Anschließend die Front vorsichtig wegklappen.

Seite 30 13.03.2024






Bild zeigt die Ansicht von oben.

Zuerst müssen alle oben markierten Stecker abgesteckt werden.

Hierzu müssen vorsichtig die Heißklebepunkte auf den Steckern abgekratzt und die Kabelbinder an den nächstgelegenen Klebesockeln abgezwickt werden.




10.2 Montage

Die Abfolge ist hier genau umgekehrt.

Zuerst werden die Stecker an den ursprünglichen Positionen angesteckt und mit den beiliegenden Kabelbindern an den dafür vorgesehenen Klebesockeln zugentlastet.

Es wird empfohlen, die Stecker wieder mit Heißklebepunkten zu versehen.



Anschließend wird die Gerätefront an das Gehäuse gedrückt und von hinten verschraubt.


Bei der Montage der neuen Front müssen die Schrauben mit einem Anzugsdrehmoment von 0,4 Nm angezogen werden.

Dabei muss beim Zusammenführen sichergestellt werden, dass keine Kabel eingezwickt werden.

Seite 32 13.03.2024



Bei jedem Arbeitsgang ist darauf zu achten, dass das orange Flachbandkabel nicht beschädigt, geknickt oder flach gedrückt wird, ansonsten können Störungen oder Beschädigungen des Touch auftreten.



11 Entsorgung

Für die Entsorgung des Produktes sind die jeweiligen Richtlinien, möglicherweise länderabhängig, einzuhalten und zu befolgen.



Änderungen der Dokumentation

Änderungs- datum	Betroffene Seite(n)	Kapitel	Vermerk
24.03.2017	4	1.1 Leistungsdaten	Schnittstellen erweitert
	5	1.4 Umgebungsbedingungen	Hinweis bei der Schutzart Tragarmmontage ergänzt
	11	2.1 Tragarmmontage	Hinweis ergänzt
	12	3.1 Front	Schnittstellenbezeichnung und Grafik korrigiert
	16 18	3.2 Intern	Grafik Steckerbild angepasst Schnittstelle X5 ergänzt
	18	3.3 Zu verwendende Steckver- binder	Schnittstelle X7 ergänzt
17.05.2017	4	1.1 Leistungsdaten	auf 1 GByte microSD Karte geändert
	17	3.2 Intern	
	18	3.3 Zu verwendende Steckver- binder	
31.07.2017	14	3.2 Intern	Bilder aktualisiert
	18	6.1 Erdung	
	31	10 Displaytausch	
25.11.2020	4	1.1 Leistungsdaten	Fußnote Kerne (Programmierung) hinzugefügt
29.08.2022	6	1.5 Display 18,5" WXGA	Technische Daten angepasst
03.10.2022	6	1.5 Display 18,5" WXGA	Technische Daten angepasst
13.03.2024	4 16	1.1 Leistungsdaten 3.2 Intern	microSD-Karte aktualisiert

Seite 34 13.03.2024